עדכון טכני מהיצרן 2026-07 לדגם בדוי "גלילון 300"

מסמך בדוי לתרגול בקורס בלבד. אין להשתמש בו בעבודה אמיתית.

תיאור

התקבלו דיווחים על רעש קל מאזור הגלגל הקדמי בנסיעה איטית, בעיקר בבוקר. העדכון מתייחס לדגם הבדוי בלבד.

דגמים

גלילון 300, שנתוני 2024 ו-2025 בלבד. דגם גלילון 500 אינו כלול בעדכון.

בדיקה

1. לאשר את התלונה בנסיעת מבחן.
2. לבדוק בלאי של מגן האבק הקדמי.
3. אם הרעש נמשך, לפתוח פנייה למחלקה הטכנית של היבואן.

טיפול

החלפת מגן אבק לפי קטלוג החלפים. ערכי ההידוק מפורטים במדריך השירות של הדגם, ואינם מופיעים בעדכון זה.

אחריות

הטיפול מכוסה באחריות עד תום תקופת האחריות של הרכב. יש לצרף צילום של החלק שהוחלף לדרישת האחריות.